

Lovasberény Község Polgármestere
Südi Mihály
polgármester

Iktatószám: FEJ-243/1/2020
Tárgy: 811 sz. főút veszélyes
gesztenyefák kivágása, tájékoztatás
Előadó: Porkolábné Gucsek Noémi

Lovasberény
Kossuth u. 62.
8093

Tisztelt Polgármester Úr!

A 811 sz. Székesfehérvár-Bicske II. rendű főút 15+000-18+000 km szelvényei között, a település határában levő, legyengült állapotú vadgesztenyesorban a közelmúlt szeles, zúzmarás időjárásának köszönhetően sok ág letört.


Társaságunk szakirányú végzettségű munkatársai a fasort megvizsgálták, és a legveszélyesebb fákat bejelölték. A tél folyamán a legrosszabb állapotú (száraz, letört koronájú, nem állékony) fákat szakkéggel kivágatjuk. Ez 21 db fát jelent, melyről a felmérési listát levelünkhez csatoljuk.

A kivágott vadgesztenyefák pótlására 2020 ősszén-tél elején kerül sor, a vegetációs időszak elmúltával. A pótlásra forrással és szerződött vállalkozóval rendelkezünk. A pótlást piros virágú vadgesztenyével (*Aesculus x carnea*) fogjuk elvégezni. Ezt a fajt jelenlegi ismereteink szerint nem károsítja a vadgesztenye levél aknázómoly és a többi, gesztenyeféléket károsító kártevő és kórokozó kevésbé támadja. További előnye, hogy kevesebb termést hoz, ami közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőbb. A pótlást az árok külső szélén, a közúti ingatlanhatár mentén tudjuk elvégezni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét, valamint a lakosság tájékoztatását. Kérjük segítségét a pótlás során elültetett fák védelmében, gondozásában.

Székesfehérvár, 2020. 01. 27.

Üdvözlettel:


Molnár István
megyei igazgató


Szili Gergő
osztályvezető

Kapják:

1. Címzett
2. G2 m. e-mail
3. Előadó e-mail
4. Irattár

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Fejér Megyei Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.
8001



Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Fejér Megyei Igazgatóság
 8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.
 Telefon: +36 (22) 819-400, Fax: +36 (22) 819-409
 Web: www.kozut.hu, E-mail: info@fejar.kozut.hu

Nyilvántartás az utak melletti fák éves felülvizsgálatáról beteg, száraz, forgalomra veszélyes fák felmérése

2020. év "pink pötty" színű jelölés

811 sz. Lovasberényi gesztenyefasor

Fák sorszáma	km szelvény	Oldal (bal o=B jobb o=J)	Fafaj	Fa átmérője (cm) 1,3 m magasan cm	Fa magassága (m)	Fa bruttó köbmétere (m ³)	Fa nettó köbmétere (m ³)	Állapot						Beavatkozás				Tulajdonos		Az észlelés időpontja	Azonnali beavatkozás	A beavatkozás időpontja	Megjegyzés	
								Száraz	Felcsúsz	Egett	Sértült (pl, viharkár)	Beteg (pl, cincér trágya, tanács)	Labilis állapotú (pl, víz felé dől)	Úrszelvénybe behalva	Kivágás	Agvágás (kosaras autó)	Agvágás (nyeles ásvány)	Vegyszeres kezelés	MNV fa					Idegen fa
1	14+970	j	gesztenye	55	10			x				x							x			2020.01.15		csontk
2	15+341	j	gesztenye	90	10			x			x								x			2020.01.15		
3	15+442	b	gesztenye	55	10			x			x								x			2020.01.15		
4	15+792	j	gesztenye	80	10			x			x								x			2020.01.15		
5	15+890	b	gesztenye	50	10			x			x								x			2020.01.15		
6	15+898	j	gesztenye	90	10			x			x								x			2020.01.15		
7	15+942	j	gesztenye	100+	10			x			x								x			2020.01.15		csontk
8	16+042	j	gesztenye	80	10			x			x								x			2020.01.15		
9	16+050	b	gesztenye	60	10			x			x								x			2020.01.15		
10	16+180	b	gesztenye	90	10			x			x								x			2020.01.15		
11	16+200	j	gesztenye	70	10			x			x								x			2020.01.15		
12	16+240	j	gesztenye	70	10			x			x								x			2020.01.15		
13	16+440	b	gesztenye	50	10			x			x								x			2020.01.15		
14	16+450	b	gesztenye	50	10			x			x								x			2020.01.15		
15	16+500	j	gesztenye	50	10			x			x								x			2020.01.15		
16	16+610	j	gesztenye	50	10			x			x								x			2020.01.15		
17	16+670	b	gesztenye	50	10			x			x								x			2020.01.15		
18	16+845	j	gesztenye	70	10			x			x								x			2020.01.15		
19	16+965	j	gesztenye	70	10			x			x								x			2020.01.15		
20	16+965	b	gesztenye	70	10			x			x								x			2020.01.15		
21	17+000	j	gesztenye	50	10			x			x								x			2020.01.15		